16.06.2026 - 14:16 - B4 + R1 – Dehnfugenbrand

Einsatzmeldung: B4 + R1 – Rauchentwicklung im Gebäude
Einsatzart: Brand
Alarmierung: 11.06.2026 21:02 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen
Eingesetzte Fahrzeuge:
70/26-1 71/26-1 51/28-1 51/41-1

Bericht:

Am 16.06.2026 wurde die SEG Tuttlingen zu einem gemeldeten Dehnfugenbrand am Kreisklinikum alarmiert.

Im Rahmen von Schweißarbeiten war eine Decke unbeabsichtigt in Mitleidenschaft gezogen worden. Dadurch hatten sich Teile der Konstruktion erhitzt und im Verborgenen zu kokeln begonnen. Mitarbeitende des Klinikums bemerkten frühzeitig Brandgeruch sowie eine ungewöhnliche Erwärmung und verständigten umgehend die Integrierte Leitstelle Tuttlingen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren keine offenen Flammen sichtbar. Im betroffenen Bereich wurden jedoch Temperaturen von über 100 °C gemessen, zudem war deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar. Aufgrund der schwer zugänglichen Lage gestalteten sich die Löscharbeiten aufwendig und nahmen rund zwei Stunden in Anspruch. Die betroffenen Bereiche wurden geöffnet und fortlaufend mithilfe von Wärmebildkameras kontrolliert, um versteckte Glutnester auszuschließen.

Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für Patientinnen und Patienten, Mitarbeitende oder den laufenden Klinikbetrieb. Für den Fall einer Lageverschärfung standen die Einsatzkräfte dennoch bereit, betroffene Bereiche zu räumen und notwendige Verlegungen von Patientinnen und Patienten zu unterstützen.

Die Aufgabe der SEG Tuttlingen bestand während des gesamten Einsatzes in der medizinischen Absicherung der eingesetzten Feuerwehrkräfte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Nach rund zweieinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte der SEG Tuttlingen die Einsatzstelle verlassen und die Einsatzbereitschaft wiederherstellen.

Im Einsatz

- Feuerwehr Tuttlingen

- Regelrettungsdienst & Leitender Notarzt, DRK-Kreisverband Tuttlingen e. V.
- Polizei Konstanz
- Integrierte Leitstelle Tuttlingen

- 
- 
- 
- 